



TRAVAUX DE VOIRIE 2021

CHEMIN	RÉALISATION À L'INTERNE OU À L'EXTERNE	DE	À	DISTANCE (M)	DESCRIPTION DES TRAVAUX	
1	Bussière, montée	Interne	En face du 365, près du 334 et le chemin Colbert	30	Rechargement, excavation de fossé et remplacement de ponceaux	
2	Caserne, chemin de la	Interne	À l'entrée du chemin	15	Remplacement de ponceaux	
3	Clark, chemin	Externe	Courbe	250	Travaux de correction de la courbe	
4	Cléo-Fournier, chemin	Interne	400 mètres après le chemin Boivert	20	Remplacement de ponceau	
5	Colbert, chemin	Interne	À la fin du chemin	50	Changement de ponceaux	
6	Divers chemins	Externe			Réparation et installation de glissière de sécurité	
7	Drouin, Montée	Interne	Route 366	Rond-point	1 730	Changement de ponceaux, excavation de fossés, travaux de bris de roc et rechargement
8	Echo Dale, chemin	Externe	59, chemin Echo Dale	66, chemin Echo Dale	75	Travaux de stabilisation
9	Érables, chemin des	Externe	55, chemin des Érables		100	Travaux de stabilisation
10	Érables, chemin des	Externe	Howard-Johnston, ch	Arthur, chemin	0.13	Réfection de la chaussée et remplacement de ponceaux
11	Érables, chemin des	Externe	Route 105	66	350	Asphaltage des accotements
12	Fortin, chemin	Interne	Près du 339		15	Remplacement d'un ponceau
13	Gauvin, chemin	Externe	86	94	130	Excavation - Suite des travaux de 2019
14	Kalalla, chemin	Interne	Townsend, chemin du	Tessier, chemin	2 774	Excavation des fossés, changement de ponceaux
15	Kalalla, chemin	Interne	46	100	600	Excavation des fossés et remplacement de ponceaux
16	Kalalla, chemin	Interne	142	151	12	Rechargement et remplacement de ponceaux
17	Kennedy, chemin	Externe	O.-Bertrand, chemin	346, chemin Kennedy	575	Travaux de changement de ponceaux et pavage
18	Kennedy, chemin	Externe	Kingsbury, chemin	135, chemin Kennedy	50	Travaux de changement de ponceaux
19	Kennedy, chemin	Interne	O-Bertrand, chemin	346, chemin Kennedy	575	Réfection partielle de la chaussée ajout et changement de ponceaux
20	Marie-Noël, chemin	Interne	Près du 7		15	Remplacement de ponceau transversal et pavage
21	McLinton, chemin	Externe	55		50	Travaux de stabilisation et remplacement de ponceau
22	McLinton, chemin	Interne	Près du 104 et du 123	Rond-point	1 065 et 1 865	Excavation des fossés et changement de ponceaux
23	Mill, chemin	Interne	12, chemin Mill	60, chemin Mill	50	Travaux de stabilisation
24	Montagne, chemin de la	Interne	Près du chemin Maxwell		50	Remplacement de ponceaux
25	Murray, chemin	Interne	31		12	Excavation de fossé, rechargement granulaire et remplacement de ponceaux
26	Newcommon, chemin	Interne	Dans la première côte		300	Remplacement de ponceaux et stabilisation de la côte
27	Parent, chemin	Externe	Tantine, chemin	689	2 420	Remplacement de ponceaux, reconstruction de la chaussée, pavage et excavation de fossé
28	Pritchard, chemin	Externe	Route 105	Haut de la côte	90	Installation de glissières de sécurité
29	Pritchard, chemin	Interne	Près du 417, 446, du ch. Leduc et du ch. Spallin		200	Rechargement granulaire, excavation de fossé et remplacement de ponceaux



TRAVAUX DE VOIRIE 2021

CHEMIN		RÉALISATION À L'INTERNE OU À L'EXTERNE	DE	À	DISTANCE (M)	DESCRIPTION DES TRAVAUX
30	Projet Gauvreau/Labelle	Externe	Route Principale Ouest	Jérôme, chemin	2 654	Travaux d'amélioration de drainage
31	Renaud, chemin	Interne	Batteuse, chemin de la	Fin	265.99	Reprofilage des fossés, construction d'un rond-point
32	Riverside, chemin	Externe	433	646	2700	Réfection de la chaussée, glissière de sécurité et travaux de stabilisation
33	Rivière, chemin de la	Externe	640, chemin de la Rivière	646, chemin de la Rivière	100	Travaux de stabilisation
34	Rivière, chemin de la	Externe	Près du ch. Maxwell	419	30	Remplacement de ponceaux
35	Schnob, chemin	Interne	Alice, chemin	Rond-point	740	Excavation des fossés, changement de ponceaux et construction d'un rond-point
36	Shouldice, chemin	Interne	60	Chemin du Lac-Vert	1 975	Excavation de fossé, remplacement de ponceaux et rechargement granulaire
37	Sincennes, chemin	Externe	Juste avant le 12, chemin Sincennes		150	Travaux de changement de ponceaux
38	Spallin, chemin	Interne	Pritchard, chemin	Fin	398	Changement de ponceaux
39	Vieux-Pont, ch. du	Externe	23		15	Remplacement de ponceau transversal et pavage
40	Wakefield Heights, chemin de	Interne	Après le chemin du Colonel-Macintyre		50	Excavation de fossé et remplacement d'un ponceau